PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-071921

(43) Date of publication of application: 21.03.2001

(51)Int.CI.

B62D 5/04 F16H 55/06

(21)Application number: 11-254891

(71)Applicant: KOYO SEIKO CO LTD

(22)Date of filing:

08.09.1999


(72)Inventor: KUROKAWA TAKANORI

ARAI YAMATO

(54) ELECTRIC POWER STEERING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the fatigue strength of the teeth and dedendums of the teeth of a circular gear teeth part made of synthetic resin. SOLUTION: With this steering device, a circular gear teeth part 81 made of synthetic resin, which has gear teeth engaging a worm 7, and a circular gear teeth part 81 of a worm wheel 8 provided with a metallic boss part 82 fitted into the circular gear teeth part 81, are formed of synthetic resin material to which fibers having the length of aspect ratio 100 to 800 are added, and thus the fibers are favorably arranged in position crossing the direction of torque applied to the teeth.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.06.2003

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-71921 (P2001-71921A)

(43)公開日 平成13年3月21日(2001.3.21)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
B62D 5/04		B 6 2 D 5/04	3 D 0 3 3
F16H 55/06		F 1 6 H 55/06	3 J O 3 O

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)


(21)出願番号	特顧平11-254891	(71)出願人 000001247
		光洋精工株式会社
(22)出願日	平成11年9月8日(1999.9.8)	大阪府大阪市中央区南船場3丁目5番8号
		(72)発明者 黒川 貴則
		大阪府大阪市中央区南船場三丁目5番8号 光洋精工株式会社内
		(72)発明者 新井 大和
		大阪府大阪市中央区南船場三丁目5番8号 光洋精工株式会社内
		(74)代理人 100078868
		弁理士 河野 登夫
		Fターム(参考) 3D033 CA04
		3J030 BA03 BB02 BC01 BC02

(54) 【発明の名称】 電動式舵取装置

(57)【要約】

[課題] 合成樹脂製の環状歯部の歯及び歯元の疲労強度を高くできるようにする。

【解決手段】 ウォーム7に 噛合する 歯を有する合成樹脂製の環状歯部81及び該環状歯部81内に嵌合される 金属製のボス部82を備えたウォームホイール8の前記環状歯部81を、アスペクト比で100乃至800の長さを有する繊維が加えられた合成樹脂材料によって形成し、前記歯に加わるトルクの方向と交差する位置へ繊維を良好に配することができるようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 操舵補助用のモータの出力を、ウォーム と、該ウォームに噛合する歯を有する合成樹脂製の環状 歯部及び該環状歯部内に嵌合される金属製のボス部を備 えたウォームホイールとを介して操舵軸に伝え、操舵補 助するようにした電動式舵取装置において、前記環状歯 部は、アスペクト比で100乃至800の長さを有する 繊維が加えられた合成樹脂材料によって形成されている ことを特徴とする電動式舵取装置。

1

【発明の詳細な説明】

[1000]

【発明の属する技術分野】本発明は操舵補助力の発生源 としてモータを用いてなる電動式舵取装置に関する。 [0002]

【従来の技術】図5は従来の電動式舵取装置の構成を示 す断面図である。電動式舵取装置は、操舵輪1に連なる 第1操舵軸2と、該第1操舵軸2及び第1操舵軸2にト ーションバー3を介して連結される第2操舵軸4の回転 方向への相対変位量により操舵トルクを検出するトルク センサ5と、該トルクセンサ5の検出結果に基づいて駆 動される操舵補助用のモータ6の出力を減速して前記第 2操舵軸4に伝達するウォーム7及びウォームホイール 8を有する減速機構9とを備え、操舵輪1の回転に応じ た舵取機構の動作を前記モータ6の回転により補助し、 舵取りのための運転者の労力負担を軽減するように構成 されている。

【0003】前記ウォーム7は、前記モータ6の出力軸 に繋がり、前記第2操舵軸4の軸芯と交叉するように配 置されるウォーム軸10の軸長方向中間に一体に形成さ

【0004】図6は実用新案登録公報第2556890 号に記載された従来の電動式舵取装置のウォームホイー ルの拡大断面図である。 ウォームホイール 8 は、前記ウ ォーム7に 噛合する歯8 a を有する合成樹脂製の環状歯 部81及び該環状歯部81内に嵌合される金属製のボス 部82を備え、ウォーム7との噛合による騒音を小さく するとともに、歯の加工性を良好にしてある。また、環 状歯部はガラス繊維が加えられたナイロン樹脂材料で形 成されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来のウォ ームホイールの環状歯部は、アスペクト比(直径に対す る長さの比)で100未満の長さを有するガラス繊維が 加えられたナイロン樹脂材料で形成されているため、環 状歯部の外周に突設された歯及び該歯の歯元の疲労強度 が不足することになり、この歯及び歯元の疲労強度をよ り一層高くすることが望まれていた。即ち、環状歯部 は、ナイロン樹脂材料が射出スクリューによって金型内 へ充填されることにより形成されるが、前記ガラス繊維 はその長さ方向がナイロン樹脂材料の金型内への流れ方 50 に嵌合される。

向に沿うため、環状歯部での繊維の長さ方向が揃うとと になり、しかも、ガラス繊維はアスペクト比で100未 満の非常に短い長さであるため、ウォームとの嘲合によ ってトルクが加わる歯及び歯元の疲労強度が不足してい た。

2

【0006】本発明は上記問題点を解決することができ る電動式舵取装置を提供することを目的とする。 [0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係る電動式舵取 装置は、操舵補助用のモータの出力を、ウォームと、該 ウォームに噛合する歯を有する合成樹脂製の環状歯部及 び該環状歯部内に嵌合される金属製のボス部を備えたウ ォームホイールとを介して操舵軸に伝え、操舵補助する ようにした電動式舵取装置において、前記環状歯部は、 アスペクト比で100乃至800の長さを有する繊維が 加えられた合成樹脂材料によって形成されていることを 特徴とする。

【0008】本発明にあっては、アスペクト比で100 乃至800の長さを有する繊維が加えられた合成樹脂材 料によって環状歯部が形成されているため、繊維の長さ 方向が合成樹脂材料の金型内への流れ方向に沿う場合に おいても、前記歯に加わるトルクの方向と交差する位置 へ繊維を良好に配することができ、歯及び歯元の疲労強 度を高くできる。

【0009】繊維の長さがアスペクト比で100未満で ある場合は、歯に加わるトルクの方向と交差する位置へ 繊維を良好に配することができず、繊維による歯及び歯 元の補強効果が小さく、歯及び歯元の疲労強度が不足す る。また、繊維の長さがアスペクト比で800を超える 30 場合は、合成樹脂材料に加えられた繊維が射出スクリュ ーによって切断され、アスペクト比で800以下の長さ となり、アスペクト比で800を超える長さにできな じつ。

[0010]

【発明の実施の形態】以下本発明をその実施の形態を示 す図面に基づいて詳述する。図1は本発明に係る電動式 舵取装置の減速機構及びモータ部分の構成を示す断面 図、図2はウォームホイール8の拡大断面図である。

【0011】減速機構9は従来と同様、操舵補助用のモ 40 ータ6の出力軸6aに繋がり、第2操舵軸4の軸芯と交 叉するように配置されるウォーム軸10の軸長方向中間 に一体に形成されるウォーム7と、該ウォーム7に嘲合 ・し、前記第2操舵軸4の中間に嵌合固定されるウォーム ホイール8とを備える。

【0012】このウォームホイール8は、前記ウォーム 部81と、該環状歯部81の内周面に射出成形によって 嵌合される金属製のボス部82とを備え、該ボス部82 の中心部に穿設された貫通孔82 aが前記第2操舵軸4

【0013】図3はウォームホイール8の部分拡大断面 図である。環状歯部81はアスペクト比で100乃至8 00の長さを有する繊維81aが加えられたナイロン樹 脂等の合成樹脂材料によって形成されている。繊維81 aは、約φ13μmのガラス繊維、約φ10μmのカー ボン繊維、約φ10乃至φ20μmの芳香族ナイロン繊 維等を用いてある。

【0014】このように合成樹脂材料に加えられる繊維

81aの長さをアスペクト比で100乃至800とする

ある場合に比べて歯及び歯元の疲労強度を大きくでき る。例えばアスペクト比で100乃至200程度の長さ を有する繊維である場合、図3(a)の如く歯8aに加わ るトルクの方向と交差する位置に繊維81 a を良好に配 置できる。また、アスペクト比で700乃至800程度 の長さを有する繊維である場合、射出スクリューによる 射出及び金型内での移動抵抗によって繊維81aが図3 (b) の如く曲がることになり、歯8aに加わるトルクの 方向と交差する位置に繊維81 a を良好に配置できる。 【0015】また、合成樹脂材料に加えられる繊維の長 20 ルの部分拡大断面図である。 さをアスペクト比で100乃至800とすることによ り、歯及び歯元の疲労強度を大きくできるため、環状歯 部81の歯底から内周面までの厚さを、繊維の長さがア スペクト比で100未満である場合に比べて薄くすると とが可能である。従って、金属材料に比べて材料費が高 い合成樹脂材料の使用量を低減できるとともに、1個当

【0016】図4はウォームホイール8の拡大断面図で ある。なお、前記ボス部82の環状歯部81内への嵌合 30 部は、ボス部82の軸長方向の両端部に環状の凹み8 3,83を設け、環状歯部81の軸長方向の両端部に前 記凹み83に嵌入される環状の凸部84,84を一体に 設け、これら凹み83,83及び凸部84,84の径方 向の長さ(a) を、凹み83及び凸部84の軸長方向の長 さ(b) の1乃至2.5倍としてある。また、環状歯部8×

りの射出成形に要する時間を短縮でき、コストを低減す

ることが可能である。

*1及びボス部82の軸長方向の長さ(c)を、前記長さ (b) の2. 5乃至6倍としてある。

【0017】実施の形態において、その他の構成及び作 用は前述した従来と同じであるため、同様の部品につい ては同じ符号を付し、その詳細な構成の説明及び作用の 説明を省略する。

[0018]

【発明の効果】以上詳述した如く本発明によれば、アス ペクト比で100乃至800の長さを有する繊維が加え ことにより、繊維の長さがアスペクト比で100未満で 10 られた合成樹脂材料によって環状歯部が形成されている ため、前記歯に加わるトルクの方向と交差する位置へ繊 維を良好に配することができ、歯及び歯元の疲労強度を 髙くできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る電動式舵取装置の減速機構及びモ ータ部分の構成を示す断面図である。

【図2】本発明に係る電動式舵取装置のウォームホイー ルの拡大断面図である。

【図3】本発明に係る電動式舵取装置のウォームホイー

【図4】本発明に係る電動式舵取装置のウォームホイー ルの拡大断面図である。

【図5】従来例における電動式舵取装置の断面図であ

【図6】従来の電動式舵取装置のウォームホイールの拡 大断面図である。

【符号の説明】

第2操舵軸

6 モータ

7 ウォーム


ウォームホイール


8 a

8 1 環状歯部

81a 繊維

8 2 ボス部





This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox